

# Q-tag 2 plus

Q-tag 2R plus



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**OPERATION MANUAL**

**MODE D'EMPLOI**

**MANUAL DE OPERACIONES**


**Инструкция по эксплуатации**

**操作手册**


**كتيب التشغيل**

## Как активировать Q-tag® plus?

Устройство поставляется в «спящем режиме», с выключенным дисплеем. Чтобы активировать его, нажмите кнопку **START** и удерживайте ее минимум 3 секунды. Начинается диагностика дисплея, в которой задействованы все сегменты.



Если запрограммирована задержка пуска, примерно через 2 секунды появятся часы, которые отображают обратный отсчет времени до начала измерений.



Обратный отсчет во время задержки

По окончании обратного отсчета часы остаются видимыми и начинают отсчет прошедшего времени транспортировки. Эта функция может быть деактивирована изготовителем. Тем не менее, даже в отсутствие индикации часов на дисплее отображается «OK» и начинает мигать «run».



Процесс измерений,  
отображение прошедшего времени  
транспортировки в отсутствии тревог

## Как определяется срабатывание тревоги?

Q-tag® plus отслеживает до пяти предельных значений периодов и температур для определения тревоги как в плюсовом, так и в минусовом диапазоне. При пересечении любого установленного предела срабатывает сигнал тревоги, и знак «OK» сменяется на «ALARM».

**Образец показаний по типу ВОЗ [WHO] 1:** температура хранения определяется диапазоном от  $-0.4^{\circ}\text{C}$  до  $+29.9^{\circ}\text{C}$ . Нижний предел для включения сигнала тревоги установлен на  $-0.5^{\circ}\text{C}$  со временем активации, составляющим 1 час. Таким образом, сигнал тревоги возникает, когда температура опускается ниже  $-0.5^{\circ}\text{C}$  и ниже на срок более 60 минут, тогда показания дисплея выглядят следующим образом:

Пока температура окружающей среды остается в этих пределах, сигнал тревоги не срабатывает. Один из нижних пределов тревоги установлен равным  $-0.5^{\circ}\text{C}$  с задержкой срабатывания на 1 час. Следовательно, если температура опустится ниже  $-0.5^{\circ}\text{C}$  и ниже более чем на 1 час, сработает сигнал тревоги. При этом на дисплее появится следующая картина:



Режим измерений, прошедшее время транспортировки и сигнал тревоги

Аналогичным образом отображается тревога при нарушении верхних установленных пределов температуры.

Пределы срабатывания тревоги устанавливаются изготовителем оборудования по двум категориям: «единичные» для верхних ( $>= 45^{\circ}\text{C}$ ) и нижних ( $<= -0.5^{\circ}\text{C}$ ) пределов сигнала тревоги и «суммарные» - для других пределов сигнала тревоги ( $>= 30^{\circ}\text{C}$  and  $>= 10^{\circ}\text{C}$ ). Для срабатывания «единичной» тревоги, необходимо однократное непрерывное нарушение соответствующих пределов температуры и времени. Как только температура возвращается в установленные пределы, счетчик тревоги автоматически обнуляется.

В отличие от этого при «суммарной» тревоге регистрируются и суммируются все периоды нарушения установленных пределов температуры, а тревога срабатывает, когда их совокупная продолжительность превысит соответствующее предельное значение.

## Как остановить Q-tag® plus?

Устройство останавливается в конце транспортировки нажатием кнопки **STOP** в течение минимум 3 секунд. Мигающее «run» сменяется на постоянно светящееся «stop», и измерения прекращаются.

## Какая информация регистрируется и одновременно отображается на дисплее? (режим останова)

Сегменты круга отображают прошедшее время транспортировки. Один сегмент соответствует периоду времени, указанному на ярлыке, например, 1 часу; таким образом, 8 сегментов означают, что устройство работало в течение 8 часов.

Знак «OK» остается видимым до срабатывания тревоги, при которой он сменяется на «ALARM», а также отображается следующая дополнительная информация:



Дисплей после нажатия кнопки STOP; показаны тревоги и прошедшее время транспортировки

Стрелки внутри круга показывают, в каких временных сегментах срабатывала тревога. Треугольники в левой части дисплея указывают тип тревоги. Они располагаются в два столбца. Треугольники в левом столбце указывают тип первой тревоги, а все последующие типы показаны в правом столбце. Описание различных типов тревог приведено в таблице слева от дисплея.

В центре дисплея указывается общее прошедшее время транспортировки от первого измерения до остановки устройства (эта функция может быть отключена изготовителем по требованию заказчика).

## Как можно прочитать сохраненные результаты измерений? (Режим журнала)

Все зафиксированные данные могут сохраняться не менее шести месяцев после остановки Q-tag® plus. Для их прочтения необходимо перевести устройство в режим журнала, нажав и удерживая кнопку **START** и одновременно нажав кнопку **STOP**.

## Максимальное, минимальное и среднее значения для каждого сегмента (режим журнала)


При переходе в режим журнала открывается первый временной сегмент и начинает мигать знак «**max**». Кроме того, в центре ЖК-дисплея отображается максимальное значение температуры, зафиксированное в первом временном сегменте.



Режим журнала:  
макс. температура в  
1-м временном сегменте

При отсутствии поворотного нажатия кнопки **START** в течение 60 секунд или незамедлительно после нажатия кнопки **STOP** Q-tag® plus автоматически переходит в режим останова.

В противном случае при повторном нажатии кнопки **START** знак «**max**» пропадает, и мигает знак «**min**». На ЖК-дисплее отображается минимальное значение температуры для мигающего временного сегмента.



Режим журнала:  
мин. температура в  
1-м временном сегменте

При следующем нажатии кнопки **START** отображается зафиксированное среднее значение температуры для мигающего временного сегмента, а также мигающие знаки «**max**» и «**min**».

Аналогичным образом, последовательно нажимая кнопку **START**, можно прочитать данные по остальным сегментам.

Важно: среднее значение температуры для последнего временного сегмента не определяется.

## Подробные сведения о тревогах (режим журнала)

Если были зафиксированы срабатывания тревоги, они будут указаны стрелками внутри временного круга. Сведения о тревогах также можно получить в режиме журнала. Вначале при повторных нажатиях кнопки **START** (см. выше) отображаются крайние и среднее значения температуры для данного сегмента (максимум – «**max**», минимум – «**min**» и среднее – «**max**» + «**min**»).

Однако при четвертом нажатии кнопки **START** в центре дисплея отображается время и появляется знак «**ALARM**». Показания соответствуют точному времени, прошедшему от начала измерений до срабатывания тревоги. Треугольник в левой части дисплея показывает тип тревоги, указанный в таблице.



Режим журнала:  
точное время срабатывания тревоги  
во втором сегменте

При следующем нажатии кнопки **START** открывается другой температурный дисплей, определяемый по знаку «°». При этом мигает значение «**max**», соответствующее максимальной температуре за весь период плюсовой тревоги (превышение положительного предела температуры), или «**min**», соответствующее минимуму температуры при минусовой тревоге.




Режим журнала:  
крайнее значение температуры  
для данной тревоги

Возможна запись до трех тревог на сегмент, сведения о которых легко читаются, как описано выше. После отображения сведений о последней тревоге в любом сегменте при следующем нажатии кнопки **START** дисплей автоматически отображает максимальное значение следующего сегмента.

## Как можно проверить Q-tag® plus? (режим проверки)

Q-tag® plus имеет режим проверки, который может использоваться перед пуском устройства и после его остановки, но не во время измерений. Чтобы включить этот режим, необходимо нажать и удерживать кнопку **STOP**, затем одновременно нажать **START** и отпустить обе кнопки. На дисплее 10 раз попеременно отобразятся текущая температура окружающей среды и все сегменты дисплея. Таким образом, можно легко проверить многие важные функции, такие как измерение времени и температуры а также общие функции и функции дисплея.

Важно: В режиме проверки из-за нагревания устройства руками может отображаться чрезмерно высокая температура окружающей среды.



## Режим проверки: проверка дисплея

После прохождения цикла проверки устройство Q-tag® plus автоматически возвращается к прежнему режиму.

### Важно:

Включение. Использование

Включение Q-tag® plus нажатием кнопки **START** в течение минимум 3 секунд является необратимым. Если устройство включено ошибочно, его необходимо заменить.

### Ответственность

Изготовитель не несет ответственности:

- Если условия использования устройства выходят за установленные изготовителем ограничения.
- В случае любых претензий вследствие ненадлежащего хранения и использования устройства.
- За любые проблемы, связанные с устройствами контроля температуры и/или охлаждающими устройствами.
- В случае плохого качества контролируемого груза.
- За неправильные показания устройства с истекшим сроком службы.

### Батарея

В устройстве Q-tag® plus используется хром-литиевая батарея, поэтому, пожалуйста, выполните следующие правила:

- Осуществляйте утилизацию батареи в соответствии с местными нормами и правилами.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких /низких температур, так как это может привести к разрушению батареи и телесным повреждениям.
- Берегите от детей.
- Окончание срока службы батареи указано на ярлыке. Точность и правильность работы устройства по истечении указанного срока не гарантируются.

### Срок службы

Устройства могут храниться до включения в течение 18 месяцев, а все зафиксированные данные сохраняются после остановки устройства в течение 6 месяцев, при условии, что:

- Кнопки не нажимаются в течение продолжительного времени, например, если устройство зажато между местами груза.
- Хранение и эксплуатация устройства осуществляются в соответствии с рекомендациями изготовителя, в особенности относительно необходимости избегать чрезмерно низких температур.

**Внимание:** Устройство Q-tag® plus отображает температуру окружающей среды, в которой находится груз, а не его качество. Его назначением является сигнализировать о необходимости проверки качества продукта или тестирования оборудования.

## Текущая температура окружающей среды